


足場工事 施工紹介

2025.12 泉南SC施工

お世話になっているメーカー仕様610m²、3階建て集合住宅の改修工事用足場の施工を行いました。

入居者様の通行や車両の駐停車等があり、作業中の安全確認が欠かせない現場でした。

安全優先のためには「作業前点検・KYでの注意喚起」「事前打合せ」による作業区画の確認と営業スタッフと施工スタッフの情報共有が必要となります。今回の現場では、作業前KYによる情報共有の徹底により事故・トラブルなく工事を行い、お客様に満足いただける足場を施工できました。



本体組立完了！

養生材設置前の足場です



足場の組立が完了しました！

安全確認・仕様確認！作業完了後点検をします！

今回のキーポイント

倒壊防止施工

今回の現場では「頭つなぎ」を設置し
倒壊養生を強化しました



入居者様の安全確保
のために各材料への
接触養生を設置

足場施工後の安全も
確保します

作業完了後の清掃
活動！

夕方遅くなりまし
たが、清掃活動ま
でが作業です

